

お客様各位

再掲

アラジン 石油ファンヒーターをご愛用のお客様へ 発煙・床面を焦がすおそれ

平素は、アラジン 石油ファンヒーターをご愛用いただき誠にありがとうございます。
このたび、平成22年8月から平成23年2月まで販売した下記対象製品におきまして、運転ボタンの押しこみ不足があると、本体内部が過熱し、発煙や床面を焦がすおそれが、ごくまれにあることが判明しました。

つきましては、製品の運転開始時は、必ず次のことを確認してご使用ください。

<正しくお使いいただくには>



を強く押しこみ、**赤ランプ**の点灯を確認してください。
約2分後、自動点火し、送風が始まります。
燃焼確認窓から正常に燃焼していることを確認してください。

・停止時は、運転ボタンを強く押し込み、赤ランプが消えたことを確認してください。

<無償点検・修理のご案内>

正常に点火せず、**U10、H31、H83**のエラー表示が出た製品をお持ちのお客様
におかれましては下記フリーダイヤルにて点検・修理を承ります。
なお、ご不明な点につきましては下記窓口までご連絡をお願い申し上げます。

■対象機種：アラジン 石油ファンヒーター

■品番：AKF-P321N

(JANコード：4962365015371)

定格ラベル



燃焼確認窓



操作ラベル部

赤ランプ

10年製

2010年製のみ

本体右側面、
定格ラベルの年製を
ご確認ください。

《対応窓口》 アラジン石油ファンヒーターお客様相談室
電話番号：0120-15-1059（フリーダイヤル）
受付時間：AM9:00～PM5:30（土、日、祝日、8月15日、8月16日を除く）
ホームページ：<http://www.aladdin-aic.com>

お客様にご心配をお掛けしましたことを重ねてお詫び申し上げますとともに、
何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

販売元 日本エー・アイ・シー株式会社
製造元 株式会社 千石